



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia
Ufficio Prevenzione Incendi

Brescia, data protocollo

Pratica n. 4381

Attività n. 10.1.B / 74.2.B / 12.2.B /
21.1.C / 74.3.C

GESM S.p.A.

Via G. Quarena n.187
25085 Gavardo (BS)

f.malara@pec.studiomalara.it

Sig. Sindaco del comune di Gavardo (BS)
protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it

Oggetto: Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) del 31.05.2019 prott. n. 14737 e 14751 relativa alle attività n. 10.1.B / 74.2.B / 12.2.B / 21.1.C / 74.3.C dell'all. I al DPR 151/2011.
Ragione Sociale: GESM S.p.A. – stabilimento per trattamenti galvanici di minuteria metallica sito in via G. Quarena n.187 del comune di Gavardo.
Relazione di visita ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011.

In relazione a quanto disposto dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011,

- vista la SCIA presentata in data 31.05.2019 prott. n. 14737 e 14751 relativa alle attività n. 10.1.B / 74.2.B / 12.2.B / 21.1.C / 74.3.C dell'all. I al DPR 151/2011;
- visti i progetti approvati con note prot. n. 11453 del 09.05.2018, prot. n. 24446 del 28.12.2015 e prot. n. 18112 del 11.09.2014;
- visto l'esito del sopralluogo di controllo effettuato dal responsabile dell'istruttoria, Ing. Giovanni Russo, in data 05.08.2019;
- esaminata la documentazione illustrativa e/o certificativa allegata alla suddetta segnalazione;

si comunica che quanto realizzato e la relativa documentazione certificativa non sono conformi al citato progetto ovvero alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi e ai requisiti di sicurezza antincendio per quanto segue:

- 1) Si è rilevato che non è stato realizzato un portone nel reparto "trattamenti chimici ed elettrochimici", diversamente rispetto a quanto indicato nei progetti approvati.
- 2) Il deposito di vernici in latte è privo di bacino di contenimento di eventuali sversamenti.

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia – Via Scuole, 6 – 25128 Brescia
☎ 03037191 - e-mail: comando.brescia@vigilfuoco.it – com.brescia@cert.vigilfuoco.it
L'Ufficio Prev. Incendi è aperto Mart. 9:00 – 11:00, 14:00 – 15:00 Merc. 9:00-11:00
e Giov. 9:00 – 12:00, 14:00-15:00.

- 3) Un'uscita di sicurezza dal deposito vernici verso l'esterno presenta un dislivello in corrispondenza dell'apertura della porta tale da non essere conforme alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
- 4) Si è rilevato che al primo piano un locale è destinato ad archivio cartaceo, peraltro non costituente compartimento a sé, non indicato nei progetti approvati.
- 5) Il gruppo elettrogeno nel cortile esterno non installato in conformità alla normativa di settore vigente D.M. 13 luglio 2011.

Inoltre è necessario produrre la seguente documentazione/certificazione:

- 6) Ad ultimazione dei lavori di adeguamento finalizzati a superare le difformità indicate ai punti precedenti produrre documentazione/certificazione attestante la corretta esecuzione dei lavori effettuati su reparti, strutture ed impianti.
- 7) Dichiarazione non assoggettabilità, per i quantitativi di sostanze pericolose stoccate, alle disposizioni di cui al D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105.
- 8) Certificazione (modello DICH.PROD.) attestante la corretta installazione di tutte le serrande tagliafuoco presenti e relativa planimetria indicante l'ubicazione delle stesse.
- 9) Riscontro in merito all'aggiornamento del piano di emergenza, con particolare riferimento a scenari riguardanti fuga di gas metano, fuga di acido cianidrico, sversamento di sostanze pericolose, formazione di atmosfere esplosive.
- 10) Riscontro in merito alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e del piano di emergenza unico, condiviso fra tutti i titolari presenti all'interno dello stabilimento.
- 11) Elenco aggiornato di tutti gli impianti ed i presidi antincendio installati.
- 12) Elenco completo con tipologia e quantitativi di gas in bombole (acetilene, azoto, gpl, ecc...) presenti all'interno dei reparti e all'esterno, e planimetria indicante l'ubicazione delle stesse.
- 13) Planimetrie aggiornate allo stato di fatto.

Pertanto, ai sensi dell'art. 4 punto 2/punto 3, si invita la S.V. a segnalare, entro 45 giorni dalla ricezione della presente, la eliminazione delle carenze sopra evidenziate, comprese quelle di natura documentale.

Decorsi i 45 giorni, in caso di mancato riscontro alla presente così come di non completo adeguamento, questo Comando, ai sensi dell'art. 3 punto 4 del D.L.vo 29/05/2017 n. 97, darà comunicazione anche alle autorità competenti ai fini della adozione dei rispettivi provvedimenti.

Si sottolineano infine, anche nel transitorio di adeguamento, gli obblighi del responsabile della attività sul mantenimento delle condizioni di sicurezza e sulla pianificazione delle emergenze.

Il funzionario istruttore
(D.V. Giovanni Russo)

Il funzionario responsabile del procedimento amministrativo
(D.C.S. Giuseppe Patarnello)

Il Comandante Provinciale
(Resuccia)