

Class. 7.14

Fascicolo 2021.3.59.160

Spettabile

FONDERIE MORA GAVARDO S.P.A.  
VIA GIOVANNI QUARENA, 207  
25085 GAVARDO (BS)  
Email: fmgspa@legalmail.it

Sig. Bruno Cirilli - Ufficio security CAMOZZI GROUP  
S.P.A.  
VIA RAFFAELE RUBATTINO, 81  
20100 MILANO (MI)  
Email: camozziholdingspa@legalmail.it

E, p.c.

Comune di Gavardo  
Piazza G.Marconi, 7  
25085 GAVARDO (BS)  
Email: protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it

PROVINCIA DI BRESCIA - Sportello IPPC  
VIA MILANO, 13  
25100 BRESCIA (BS)  
Email: sviluppopaesaggio@pec.provincia.bs.it

**Oggetto : Vibrazioni nelle vicinanze dello stabilimento di Fonderie Mora Gavardo in via Quarena 207 a Gavardo (BS) - Sopralluogo del 19/10/2021 - Richiesta di approfondimenti da parte della Ditta**

In riferimento a quanto in oggetto, ovvero alle ripetute segnalazioni pervenute circa la presenza di vibrazioni serali all'interno delle abitazioni circostanti lo stabilimento di Fonderie Mora Gavardo S.p.A. di via Quarena 207 a Gavardo (BS), accertate in data 19/10/2021 dal personale tecnico dell'Agenzia intervenuto in pronta disponibilità, si comunica che tale problematica non risulta tutt'ora risolta, in quanto sono pervenute analoghe ed ulteriori segnalazioni successive al sopralluogo di ARPA sopraindicato.

La coincidenza temporale (ore serali) delle segnalazioni prevenute, lascia supporre che all'origine delle vibrazioni ci siano le operazioni di sterratura che, come comunicato dalla Ditta, avvengono esclusivamente negli orari notturni (riferimento verbale di sopralluogo del 21/09/2020: "La distaffatura dei getti medi avviene la notte ed è aspirata in emissione E33").

Alla luce di quanto sopra, si rende necessario che la ditta identifichi e risolva la causa delle vibrazioni che, verosimilmente, è imputabile ai macchinari utilizzati per le operazioni notturne di sterratura. Si ritiene altresì utile controllare lo stato e la corretta manutenzione dei dispositivi di smorzamento delle vibrazioni trasmesse al suolo.

Responsabile del procedimento: Direttore Dott. Fabio Cambielli tel: 030 76811 mail: [f.cambielli@arpalombardia.it](mailto:f.cambielli@arpalombardia.it)

Dirigente : Roberto Quaresmini tel 0307681452 mail: [r.quaresmini@arpalombardia.it](mailto:r.quaresmini@arpalombardia.it)

**E**  
COMUNE DI GAVARDO  
CODICE IPA: C\_D940  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0023459/2021 del 02/12/2021  
Cl. 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO»  
Firmatario: FABIO CAMBIELLI

Si resta in attesa di ricevere, entro la fine del corrente mese, una relazione comprovante le misure adottate per la risoluzione delle cause all'origine delle vibrazioni.

Distinti saluti

*Il Direttore*  
**Dipartimento ARPA di Brescia**  
FABIO CAMBIELLI